

Свидетельство № П-008-5904213146-14122012-094
Выдано решением Правления Некоммерческого
партнерства СРО-П-008 Протокол № 136 от 14
декабря 2012 г.

АСГ

АСТРО-GROUP
ГРУППА КОМПАНИЙ



«Здание МБОУ «СОШ №45», расположенное по адресу:
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Валежная, 15»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам визуального обследования строительных конструкций здания

Договор № 08-2015

Арх. № 08-2015

Заказчик: МБОУ «СОШ №45»

Исполнитель: ООО «УралСтройПроект»

Департамент образования администрации г. Перми МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Административно-хозяйственная служба системы образования" г. Перми
ПРОВЕРЕНО
Инженер-проектировщик <i>С.С. Марущин</i>
"09" марта 2016 года

Пермь, 2015 г.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Эксплуатирующая организация (предприятие): МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45»

Организация, проводящая обследование: ООО «УралСтройПроект».

Объект: строительные конструкции здания МБОУ «СОШ №45», расположенного по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Валежная, 15

Время проведения работ: июнь 2015 г.

4.1. Выводы

На основании результатов визуального обследования строительных конструкций здания МБОУ «СОШ №45», установлено что техническое состояние:

- фундаментов – **ограниченно-работоспособное;**
- стен – **ограниченно-работоспособное;**
- столбов – **работоспособное;**
- конструкций перекрытия – **ограниченно-работоспособное;**
- крыши – **ограниченно-работоспособное;**
- кровли – **удовлетворительное;**
- внутренних лестниц – **удовлетворительное;**
- наружной пожарной лестницы – **не удовлетворительное;**
- прочих конструкций:
 - деревянных полов, заполнений оконных проемов с остеклением в деревянных переплетах, отделки помещений подвала – **не удовлетворительное;**
 - заполнений дверных проемов, заполнений оконных проемов из стеклопакетов в металлопластиковых переплетах, бетонных полов и внутренней отделки на остальных участках здания – **удовлетворительное;**

Общее техническое состояние здания МБОУ «СОШ №45» оценивается как **ограниченно-работоспособное.**

Повреждения цокольной части здания, в виде трещин и отслоения отделочного слоя, образовались в результате периодического замачивания атмосферными осадками. Следы замачивания на стенах здания свидетельствуют о повреждении или отсутствии боковой гидроизоляции фундаментов и о **неудовлетворительном состоянии отмостки.**

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное казенное учреждение
"Административно-хозяйственная служба системы
образования" г. Перми

ПРОВЕРЕНО

Инженер-проектировщик *[подпись]*

09 мая 2016 г.

ООО «УралСтройПроект»
адрес: 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Ижевская, д.21,
оф. 21. тел./факс 249-52-20

АС
АСТРО-GROUP
ГРУППА КОМПАНИЙ